


ANEXO FOTOGRÁFICO EXPLICATIVO

Pueblo de Parada la Vieja, sito en Cangas del Narcea. En referencia al plano Zonificación.


Leyenda

Punto de fotografía	
Dirección fotografía	




Zona intermedia entre 1-2, Reguero.

- Necesario colocación de tubos paso de agua.
- Pendiente de la zona poco pronunciada.




Fotografía tomada en zona 5, en la que se ve bifurcación entre 9 y 10.

- Pendiente aproximada 40%
- Ancho suficiente




Fotografía en bifurcación (9-10).

- Anchura suficiente
- Pendiente pronunciada aproximada 40%



Fotografía zona 13, dirección zona 14.

- Pendiente pronunciada superior a 40%
- No necesario aumentar anchura, camino secundario.




ZONA DE ACTUACIÓN URGENTE



Fotografía punto de encuentro zona 3-6. Incorporación a vía principal


- Pendiente superior al 45%
- Salida de vehículos imposible en condiciones climatológicas adversas
- Necesario bajar la pendiente en la salida, colocando muro de contención en la zona izquierda como marca la línea roja. Para facilitar la salida.



ACTUACIÓN ZONA URGENTE




Foto tomada desde la carretera.




Fotografía zona 6.

- Pendiente poco pronunciada en este tramo.
- Necesario muro de contención en la zona izquierda para lograr aumentar el ancho de la vía.
- Especial cuidado en la zona de la nave, puesto que tiene pozo de purines por debajo de la misma.




Fotografía zona 12.

- Pendiente superior al 40%
- No necesario aumentar el ancho de la vía.




Fotografía zona 7-8

- Pendiente pronunciada superior al 40%
- No necesario aumentar el ancho de la vía.




Fotografía zona 11 hacia zona 7

- Pendiente pronunciada en primer tramo superior al 32%
- Llanea a partir de ahí
- No permite aumentar ancho de vía.



Fotografía zona 3

- Zona totalmente llana
- En caso de ser necesario aumentar el ancho de la vía, muro de cierre en la parte derecha.



Fotografía zona 7 hacia zona 4

- Pendiente pronunciada superior al 35%
- No permite aumentar el ancho de la vía.




Fotografía zona 4

- Pendiente pronunciada superior al 40%
- No permite aumentar el ancho




Fotografía zona 4

- Plaza
- Pendiente poco pronunciada
- No es necesario aumentar el ancho de la vía.




Fotografía zona 7

- Zona llana
- En caso de ser necesario aumentar anchura muro izquierdo de cierre




Fotografía zona 3

- Zona totalmente llana
- No permite aumentar el ancho de vía




Fotografía zona 3

- Zona llana
- No permite aumentar el ancho




Fotografía zona 3

- Zona llana
- No permite aumentar el ancho





Fotografía zona 3

- Acceso peatonal de unión a la carretera
- No necesita aumento de ancho de vía
- Lugar sin paso de vehículos



Fotografía hacia zona 3

- Camino secundario
- Acceso a la casa desde la carretera
- No necesario aumentar el ancho



Fotografía zona 3.

- No necesario aumentar el ancho de la vía, acceso a la vivienda desde carretera.
- Camino secundario
- Pendiente descendente aproximada 40%